



呼び寸法 φD	φd1	L	L1	L2
3以上 6未満	7	45	20	25
6以上 10未満	8	45	20	25
10以上 15未満	8	50	25	25
15以上 20未満	12	50	25	25
20以上 25未満	14	50	25	25
25以上 30未満	14	55	30	25
30以上 35未満	16	55	30	25
35以上 40未満	16	65	35	30
40以上 45未満	18	65	35	30
45以上 50未満	18	70	40	30
50以上 55未満	20	70	40	30
55以上 60未満	22	70	40	30
60以上 65未満	22	80	45	35
65以上 70未満	24	80	45	35
70以上 75未満	26	80	45	35
75以上 80未満	28	80	45	35
80以上 85未満	30	85	45	40
85以上 90未満	32	85	45	40
90以上 95未満	34	85	45	40
95以上 100未満	36	85	45	40
100以上 120未満	40	105	45	60
120以上 140未満	40	105	45	60
140以上 160未満	40	105	45	60
160以上 180未満	40	105	45	60
180以上 210以下	40	105	45	60

φ50未満のマスタプラグゲージは  
両口のマスタプラグゲージを標準と  
します。